


# Schnittstellenkonfiguration Scanner: CADstar CS Ultra



Parameter	Einstellung
[CADstar - Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul <a href="#">Bild hinzufügen 3D</a>
CS.Ultra Programmpfad	Pfad zum CS.Ultra Programm
CS Neo Programmpfad	Pfad zum CS Neo Programm
CADstar Scanverzeichnis	Pfad zum Scan-Exportordner

From:

<https://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]**

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=cadstar>

Last update: **2023/04/28 17:11**

