


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Vatech



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\NCSW_2012.exe
Bildübergabepfad [...]	Pfad der Bildübergabe

From:

[http://www.onyxwiki.net/ - \[OnyxCeph^{3™} Wiki\]](http://www.onyxwiki.net/)

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=vatech>

Last update: **2022/06/27 07:36**

